第五讲 三维单元与等参单元

任晓丹

rxdtj@tongji.edu.cn

同济大学土木工程学院

三维单元

四面体单元 (Tetrahedral elements)

四面体单元 (Tetrahedral elements)

体积坐标

$$L_1 = \frac{\text{vol}(P\ 234)}{\text{vol}(1234)} \quad L_2 = \frac{\text{vol}(P134)}{\text{vol}(1234)}$$

$$L_3 = \frac{\text{vol}(P124)}{\text{vol}(1234)} \quad L_4 = \frac{\text{vol}(P123)}{\text{vol}(1234)}$$

$$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 1$$

$$\text{vol}(ijkl) = \frac{1}{3!} \begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i & z_i \\ 1 & x_j & y_j & z_j \\ 1 & x_k & y_k & z_k \\ 1 & x_l & y_l & z_l \end{vmatrix}$$

四面体单元 (Tetrahedral elements)

线性单元 (4节点) : $N_i = L_i, i = 1, 2, 3, 4$

二次单元 (10节点) : $N_i = (2L_i - 1)L_i, i = 1, 2, 3, 4$ 角结点
 $N_5 = L_1L_2, \text{ etc.}$ 边内结点

三次单元 (20节点) :

$N_i = \frac{1}{2}(3L_i - 1)(3L_i - 2)L_i, i = 1, 2, 3, 4$ 角结点

$N_5 = \frac{9}{2}L_1L_2(3L_1 - 1), \text{ etc.}$ 边内结点

$N_{17} = 27L_1L_2L_3, \text{ etc.}$ 面内结点

六面体单元 (Hexahedral elements)

$$\begin{aligned} N_i &= N_{IJK} \\ &= l_I^{(m)}(\xi) l_J^{(n)}(\eta) l_K^{(p)}(\zeta) \end{aligned}$$

拉格朗日单元

六面体单元 (Hexahedral elements)

$$N_i = \frac{1}{8} (1 + \xi_0)(1 + \eta_0)(1 + \zeta_0)$$

$$\xi_0 = \xi_i \xi$$

$$\eta_0 = \eta_i \eta$$

$$\zeta_0 = \zeta_i \zeta$$

八结点单元

六面体单元 (Hexahedral elements)

二十结点单元

角结点

$$N_i = \frac{1}{8} (1 + \xi_0)(1 + \eta_0)(1 + \zeta_0) \times (\xi_0 + \eta_0 + \zeta_0 - 2)$$

边内结点

$$N_i = \frac{1}{4} (1 - \xi^2)(1 + \eta_0)(1 + \zeta_0)$$

$$(\xi_i = 0, \eta_i = \pm 1, \zeta_i = \pm 1)$$

六面体单元 (Hexahedral elements)

角结点

边内结点

面内结点

三十二结点单元

五面体单元 (Wedge elements)

15结点单元为例:

角结点

$$N_1 = \frac{1}{2} L_1 (2L_1 - 1)(1 + \zeta) - \frac{1}{2} L_1 (1 - \zeta^2)$$

三角形边内结点

$$N_{10} = 2L_1 L_2 (1 + \zeta)$$

四边形边内结点

$$N_7 = L_1 (1 - \zeta^2)$$

三角形单元 × 矩形单元

阶谱单元

阶谱单元 (hierarchical elements)

之前讨论的单元称为**标准单元**，它的各个结点参数具有明确的含义，即为函数在节点处的取值。

在有限元发展过程中，针对某些需求，可以构造结点参数并不一定具有明确含义、而计算可以保证收敛的单元。

阶谱单元即为这样一类单元，其初衷是考虑在自适应分析中，根据需求调整单元插值函数的精度，同时尽量保证已有的计算结果能够充分利用。

一维阶谱单元

$$\hat{N}_1(\xi) = \frac{1}{2}(1 - \xi) \quad \hat{N}_2(\xi) = \frac{1}{2}(1 + \xi)$$

$$N_1(\xi) = \hat{N}_1(\xi) - \frac{1}{2}N_3(\xi) \quad N_2(\xi) = \hat{N}_2(\xi) - \frac{1}{2}N_3(\xi)$$

$$\phi = \sum_{i=1}^3 N_i(\xi)\phi_i = \sum_{i=1}^3 H_i(\xi)a_i \quad N_3(\xi) = 1 - \xi^2$$

$$H_1(\xi) = \hat{N}_1(\xi), \quad H_2(\xi) = \hat{N}_2(\xi), \quad H_3(\xi) = N_3(\xi)$$

$$a_1 = \phi_1, \quad a_2 = \phi_2, \quad a_3 = \phi_3 - \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}$$

一维阶谱单元

二次形函数: $H_3(\xi) = 1 - \xi^2$ $a_3 = \phi_3 - \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}$

三次形函数: $H_4(\xi) = \xi(1 - \xi^2)$ $a_4 = \frac{d\phi}{d\xi} \Big|_{\xi=0} - \frac{\phi_2 - \phi_1}{2}$

一类阶谱单元族: $H_i(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{(i-1)!} (\xi^{i-1} - 1) & i = 3, 5, \dots \\ \frac{1}{(i-1)!} (\xi^{i-1} - \xi) & i = 4, 6, \dots \end{cases}$

$$\frac{d^{j-1} H_i(\xi)}{d\xi^{j-1}} \Big|_{\xi=0} = \begin{cases} 0 & j = 2, 3, \dots, i-2 \\ 1 & j = i-1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a_i = \frac{d^{i-1} \phi}{d\xi^{i-1}} \Big|_{\xi=0}, i \geq 3$$

阶谱单元

阶谱刚度矩阵:

$$\begin{bmatrix} K_{11}^{(2)} & K_{12}^{(2)} & K_{13}^{(3)} & K_{14}^{(4)} & \dots \\ K_{21}^{(2)} & K_{22}^{(2)} & K_{23}^{(3)} & K_{24}^{(4)} & \dots \\ K_{32}^{(3)} & K_{31}^{(3)} & K_{33}^{(3)} & K_{34}^{(4)} & \dots \\ K_{41}^{(4)} & K_{42}^{(4)} & K_{43}^{(4)} & K_{44}^{(4)} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

二维、三维阶谱单元

与一维阶谱单元思路类似，
自己学习！

等参单元

整体与局部

局部坐标系下规则单元

整体坐标系下网格划分

坐标变换

坐标变换

坐标变换

一般坐标变换：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = f \left(\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix} \right) \quad \text{or} \quad f \left(\begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{bmatrix} \right)$$

利用有限元插值函数进行坐标变换：

$$x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) x(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) x_i$$

$$y(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) y(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) y_i$$

$$z(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) z(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) z_i$$

等参元，超参元，亚参元。

$$x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) x_i \quad y(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) y_i$$

$$z(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^m N'_i(\xi, \eta, \zeta) z_i$$

偏导数变换

$$\begin{bmatrix} \partial_{\xi} N_i \\ \partial_{\eta} N_i \\ \partial_{\zeta} N_i \end{bmatrix} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \partial_x N_i \\ \partial_y N_i \\ \partial_z N_i \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \partial_x N_i \\ \partial_y N_i \\ \partial_z N_i \end{bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{bmatrix} \partial_{\xi} N_i \\ \partial_{\eta} N_i \\ \partial_{\zeta} N_i \end{bmatrix}$$

Jacobian matrix

$$\mathbf{J} \equiv \begin{bmatrix} \partial_{\xi} x & \partial_{\xi} y & \partial_{\xi} z \\ \partial_{\eta} x & \partial_{\eta} y & \partial_{\eta} z \\ \partial_{\zeta} x & \partial_{\zeta} y & \partial_{\zeta} z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_{\xi} N'_1 & \partial_{\xi} N'_2 & \cdots & \partial_{\xi} N'_m \\ \partial_{\eta} N'_1 & \partial_{\eta} N'_2 & \cdots & \partial_{\eta} N'_m \\ \partial_{\zeta} N'_1 & \partial_{\zeta} N'_2 & \cdots & \partial_{\zeta} N'_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_m & y_m & z_m \end{bmatrix}$$

体积变换

局部坐标系

整体坐标系

一般体积变换:

$$dV = \mathbf{dr}_1 \cdot \mathbf{dr}_2 \times \mathbf{dr}_3 = \det \mathbf{J} \, d\rho_1 \cdot d\rho_2 \times d\rho_3$$

正交坐标系:

$$dV = dx dy dz = |\mathbf{J}| \, d\xi d\eta d\zeta$$

体积分:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} G \, dV &= \iiint_{\Omega} G(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \tilde{G}(\xi, \eta, \zeta) |\mathbf{J}| \, d\xi \, d\eta \, d\zeta \end{aligned}$$

面积变换与长度变换

面积变换:

$$\mathbf{ndA} = \mathbf{dA} = \begin{bmatrix} \partial_{\xi} x \\ \partial_{\xi} y \\ \partial_{\xi} z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \partial_{\eta} x \\ \partial_{\eta} y \\ \partial_{\eta} z \end{bmatrix} d\xi d\eta \quad \mathbf{dA} = L_2 \left(\begin{bmatrix} \partial_{\xi} x \\ \partial_{\xi} y \\ \partial_{\xi} z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \partial_{\eta} x \\ \partial_{\eta} y \\ \partial_{\eta} z \end{bmatrix} \right) d\xi d\eta$$

长度变换:

$$\mathbf{ndS} = \mathbf{dS} = \begin{bmatrix} \partial_{\xi} x \\ \partial_{\xi} y \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\xi = \begin{bmatrix} \partial_{\xi} y \\ -\partial_{\xi} x \\ 0 \end{bmatrix} d\xi \quad \mathbf{dS} = L_2 \left(\begin{bmatrix} \partial_{\xi} y \\ -\partial_{\xi} x \\ 0 \end{bmatrix} \right) d\xi = \sqrt{(\partial_{\xi} y)^2 + (\partial_{\xi} x)^2} d\xi$$

自然坐标为面积坐标

注意积分的上下限!

等参变换合理性

合理变换

$$|J| \neq 0$$

不合理变换（多值情况！）

合理等参变换的必要条件

- 1、角节点内角不得大于180度！
- 2、中节点应该在中间安全区域内！

等参元插值的性质

$$x(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) x_i \quad y(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) y_i \quad z(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) z_i$$

一般函数插值：
$$\phi(x, y, z) = \sum_{i=1}^n N_i \phi_i = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) \phi_i$$

一次项：
$$\phi(x, y, z) = x \text{ or } y \text{ or } z$$
 自动满足！

常数项：
$$\phi(x, y, z) = C \iff \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) = 1$$
 单位分解！

高次项：
$$\phi(x, y, z) = x^p y^q z^r \iff \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) x_i^p y_i^q z_i^r = x^p y^q z^r$$

$$\sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) x_i^p y_i^q z_i^r = \left(\sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) x_i \right)^p \left(\sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) y_i \right)^q \left(\sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta, \zeta) z_i \right)^r$$

大作业一（须提交分析报告）

对于函数： $\phi(x, y) = \sin x \cos y$, $(x, y) \in [0, \pi/2] \otimes [0, \pi/2]$

完成以下计算。

1. 采用3节点、6节点三角形单元，4节点、8节点矩形单元，对函数进行插值，画出原函数-插值函数、原函数导数-插值导数的图形，并讨论计算结果。（插值网格取 1×1 , 2×2 , 5×5 , 三角形单元在矩形单元中采用对角线斜跨划分即可。）
2. 计算原函数插值和插值导数的2-范数误差，将误差-单元长度（E-h）曲线绘制在双对数坐标系中，观察和讨论计算所得曲线的性质。（至少变化5个单元长度，跨过3个长度量级，才可能得到稳定且有规律的结果。）

$$\|f - \hat{f}\|_2 = \left[\int_{\Omega} (f - \hat{f})^2 d\Omega \right]^{\frac{1}{2}}$$

4月20日提交！

公共邮箱

地址: fem_tongji@163.com

密码: youxiandanyuanfa

今天就到这里，
明天的事儿明天再说！

任晓丹

rxdtj@tongji.edu.cn

同济大学土木工程学院